

# Содержание

1. Назначение устройства АП-1M	2
2. Основные технические характеристики	2
3. Условия эксплуатации устройства АП-1M	2
4. Устройство и принцип работы изделия	3
5. Подготовка и порядок работы	3
6. Техническое обслуживание	5
7. Транспортирование и хранение	6
8. Гарантии изготовителя	6
9. Свидетельство о приемке	7



### 1. Назначение устройства АП-1М

Адгезиметр АП-1М предназначен для определения адгезии полимерных изоляционных лент, широко используемых для изоляции трубопроводов. Контроль осуществляется по ГОСТ Р 51164-98 (метод A)

## 2. Основные технические характеристики

2.7 Масса устройства, кг не более .....

технические данные устроиства.	
2.1 Диаметр контролируемых труб, мм ,,,,,	270 - 1420
2.2 Ширина вырезаемого образца лент, мм	10÷40
2.3 Толщина покрытия, мм, не более	15
2.4 Максимальное значение усилия отслаивания, кг/см	110
2.5 Точность определения адгезии, кг/см	0,01
2.5 Угол отслаивания, градусов	180
2.6 Габариты, мм	275x85x30

#### Комплектность:

Nº	Наименование	Количество
1	Адгезиметр	1
2	Шаблон для надреза	1
	полосы	
3	Нож	1
4	Чехол/кейс	1

## 3. Условия эксплуатации устройства АП-1М

Адгезиметр АП-1М используется в условиях умеренного климата в исполнении «У» категории 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха 85% при +20°C.



### 4. Устройство и принцип работы изделия

Устройство АП-1М (см. рис.1) состоит из корпуса 3, к которому крепится Ш-образный зажим 1, для удержания полосы отслаиваемого материала. В корпусе установлена планка со шкалой 4, на которой для перемещения по трубе установлены ролики 2.




Рис.1. Общий вид адгезиметра NOVOTEST AП-1M.


# 5. Подготовка и порядок работы

- 5.1 Требования к образцам.
- 5.1.1 Образцами для испытания служат трубы с защитными покрытиями из полимерных лент.
- 5.1.2 Определение адгезии проводят в трех точках, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 0,5 м.
- 5.1.3 Адгезию защитного покрытия характеризуют усилием отслаивания полосы изоляции заданной ширины.
- 5.2 Используя шаблон сделайте надрез до металла на покрытии нужной ширины.
- Ширину полосы, от 10 до 40 мм, обычно выбирают в зависимости от ожидаемой величины адгезии:
- при величине адгезии от 30 до 40 H/cм (от 3 до 4 кгс/см) ширина полосы 10-20 мм;



- при величине адгезии от 1 до 5 H/cм (от 0,1 до 0,5 кгс/см) - 30-40 мм.

Стальным ножом надрезают конец вырезанной полосы, приподнимают закрепляют зажиме устройства его И подходящему варианту В зависимости OT толщины отслаивающегося покрытия.



При отслаивании покрытия заводского нанесения толщиной свыше 1,5 мм – (напыленный, экотрудированный полиэтилен с термоплавким адгезивом.

Рис.2. Рекомендуемые схемы закрепления полосы покрытия в зажиме.



Устройство устанавливают на трубу с защитным покрытием, добиваясь ее контакта со всеми роликами.

5.3 Проведение испытаний.

Передвигая устройство по трубе, проводят отслаивание надрезанной полосы на длину 100 мм, измеряя устойчивое усилие отслаивания и визуально определяя характер разрушения (адгезионный, когезионный, смешанный).

**ВАЖНО.** В процессе проведения испытания Ш-образный зажим должен находится в одной плоскостью с планкой на которой нанесена шкала.

5.4 Обработка результатов испытаний.

Адгезионный характер разрушения — обнажение до металла. Когезионный характер разрушения — отслаивание по подклеивающему слою или по грунтовке. Смешанный характер разрушения — совмещение адгезионного и когезионного характера разрушений. Адгезию защитных покрытий — А, Н/см (кгс/см), определяют по формуле:

A=F/b

где: F-усилие отслаивания, H (кгс);

b-ширина отслаиваемой ленты, см.

За величину адгезии защитного покрытия принимают среднее арифметическое трех измерений, вычисленное с точностью до 1,0 H/cм (0,1 кгс/см).

Запись результата измерения проводят по форме указанной в ГОСТ Р 51164-98.

## 6. Техническое обслуживание

6.1. Техническое обслуживание прибора производится в течение всего срока эксплуатации и подразделяется на:



- -профилактическое;
- -плановое.
- 6.2. Профилактическое обслуживание производится не реже одного раза в три месяца и включает внешний осмотр.
- Плановое производится обслуживание предприятием раза изготовителем реже одного ГОД И является требованием сохранение обязательным ДЛЯ гарантии производителя.

### 7. Транспортирование и хранение

- 7.1 Прибор должен храниться при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% при температуре 25°C.
- 7.2. Транспортирование прибора в упаковке может производиться любым видом транспорта в соответствии с требованиями и правилами перевозки, действующими на данных видах транспорта.
- 7.3. При транспортировании, погрузке и хранении на складе прибор должен оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

# 8. Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует прибора соответствие требованиям технических условий соблюдении при транспортирования, потребителем условий хранения, и своевременном прохождении технического эксплуатации, обслуживания на фирме изготовителя не реже одного раза в год.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отправки потребителю.

9. Свидетельство о приемке	
Адгезиметр «NOVOTEST AП-1	М» №изготовлен
и принят в соответствии с государственных стандартог документацией и признан годн	•
Дата изготовления <b>М. П.</b>	Подпись
Дата продажи <b>М. П.</b>	Подпись

#### Изготовитель:

ООО НТЦ «Промтехнологии»

РФ, 198162, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская д. 69, Лит. А тел/факс +7 (812) 962 14 81, +7 (812) 627 68 78

www.novotest-russia.ru

mail: sales@novotest-russia.ru

### Примечания:

Производитель оставляет за собой право вносить без предварительного

уведомления в конструкцию прибора изменения, не ухудшающие его эксплуатационные качества и метрологические характеристики.